

كيف تتجنب فشل مشروعاتك

راقب جودة منتجاتك

الأستاذ الدكتور
محمد الصيرفي

2006

دار الفكر الجامع
٣٠ شارع سوتير - الاسكندرية
ت: ٤٨٤٣١٣٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَالنَّبَذَآءِ وَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴾

﴿ هَٰذَا وَجُودُ الْبَيْتِ وَالْأَوَّلِ ﴾

﴿ هَٰذَا وَجُودُ الْبَيْتِ وَالْأَوَّلِ ﴾

(سورة إبراهيم آية ٥٢)

تذکر

أن إدمان الملابس الداخلية الحريرية لا يدل بالضرورة على
سوء سلوك الشخص ومع ذلك فإن الأسلوب مثل الحرير غالباً ما
يخفى الحساسية.


د. محمد الصيرفى

٠١٢/٣٦٩٥٨٧١



Y

نموذج لنظام مراقبة الإنتاج (٢)



أجراءات الرقابة على الإنتاج (١)

تتمثل إجراءات الرقابة على الإنتاج فيما يلي :

- ١- وضع خطة الرقابة وتطوير معدلات ومعايير الاداء المستهدف.
- ٢- تعميم هذه الخطة على الجهات المعنية كافة .
- ٣- قياس الاداء الفعلى بالاعتماد على مقاييس ومؤشرات معينة .
- ٤- مقارنة نتائج القياس مع المعدلات والمعايير المستهدفة .
- ٥- تقديم تقارير الى الجهات المسؤولة تتضمن الانحرافات المكتشفة.
- ٦- اقتراح الحلول العلاجية او التصحيحية لهذه الانحرافات .

أهداف الرقابة على الإنتاج^(٣)

تتمثل الأهداف الرئيسة للرقابة على الإنتاج فيما يلي :

- ١- تقديم صورة واضحة عن كميات الإنتاج الفعلية الجيدة او المرفوضة منها مقارنة مع كميات الإنتاج المخططة ومستويات الجودة المطلوبة .
- ٢- تقديم صورة عن الكميات المرسله لمستودعات الإنتاج وعن الكميات التى تم استخدامها فى عمليات الإنتاج .
- ٣- اعطاء تصور واضح عن مستوى خدمات الإنتاج وحجم ونوع الاعطال فى خطوط الإنتاج .
- ٤- مراقبة كل من الطاقة الإنتاجية المخططة وكذا مراقبة أولويات الإنتاج المخططة .

عناصر الرقابة على الإنتاج^(١)

ان الرقابة الناجحة على الإنتاج يجب ان تضمن العناصر التالية:

١- الرقابة على الأعمال :

وتشمل المهمات المتصلة بإصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بالعمليات الإنتاجية وتهدف إلى التأكد من إصدارها وإيصالها إلى مراكز الإنتاج وأقسامه ليتم في الأوقات المناسبة لضمان تنفيذ الإنتاج وفق الخطط والبرامج وفي الأزمدة المحددة .

٢- الرقابة على حركة المواد :

وتشمل مراقبة سير المواد والخامات بدءاً من مستودعات المواد الأولية ونقلها إلى الأقسام والورش خلال مراحل التصنيع ومراقبة توريد المنتجات تحت التصنيع اللازمة بهدف إيصالها إلى أماكن العمل بالكميات والنوعية المطلوبة وفي الأزمدة المحددة .

٣- الرقابة على الخدمة :

وتشمل مراقبة الأعمال المساعدة الضرورية لتنفيذ الإنتاج مثل مراقبة أقسام إنتاج الطاقة وأقسام التبريد والتكييف وكذا مراقبة أعمال الصيانة .

٤- الرقابة على الآلات :

وتشمل مراقبة أزمدة عمل الآلات وأزمدة توقفها بالمطابقة مع البرامج المعدة ومعرفة أسباب الاعطال .

٥- الرقابة على الجودة :

وتشمل مراقبة جودة المنتجات ومدى توافقها مع المقاييس والشروط .

٦- الرقابة على إنتاجية العمل :

وتشمل مراقبة قدرة العامل وقدرة الآلة على انتاج المنتجات خلال وحدة الزمن للتأكد من أن انتاجية القسم الانتاجي تتكافأ مع الانتاجية المخططة وأزمنتها المعيارية .

٧- الرقابة على انجاز الطلبات :

وتشمل مراقبة العمليات التصنيعية ومراحلها للتأكد من ان تنفيذها يتم حسب البرامج الموضوعية والمحددة في طلبات الانتاج .

وظائف مراقبة الانتاج (٥)

تتمثل وظائف مراقبة الانتاج فيما يلى :

١- وضع أوامر الانتاج :

تختلف اجراءات وضع أوامر الانتاج حسب أسلوب الانتاج المستخدم وذلك على النحو التالى :

(أ) فى حالة الانتاج المتقطع "حسب الطلب" :

يكون الانتاج هنا بناءً على طلبات العملاء التى تحدد كمية المنتجات ومواعيد توريدها وعلى هذا تتحدد كميات واوقات اوامر الانتاج التى ترسل الى الاقسام الصناعية لاستيفائها والجدولة هنا تركز على توقيت المراحل المتتابعة أى تحديد وقت استلام المواد الاولى ووقت بدء وانتهاء صنع الاجزاء ووقت بدء وانتهاء عمليات التجميع .

(ب) الانتاج المستمر للتخزين :

وهنا لا يبدأ الانتاج كنتيجة مباشرة لطلبات العملاء ومن ثم فإن اوامر الانتاج تصدر عندما يصل مستوى المخزون الى حد معين .

٢- اصدار اوامر الانتاج :

وهنا ايضا يتم التفرقة بين حالتى الانتاج للطلب والانتاج المستمر ففي حالة الانتاج للطلب يمنح أمر الانتاج السلطة لمراكز التشغيل فى القيام بالعمليات الصناعية اللازمة للانتاج كمية محددة من منتج معين بمواصفاته الفنية فى تاريخ محدد .. ومن ثم فإن أمر الانتاج هنا يضم نسخاً من المستندات التالية :

- قائمة المواد والاجزاء والمكونات .
 - الرسوم الهندسية والمواصفات الفنية .
 - بطاقة خط السير .
 - بطاقات التشغيل .
 - التعليمات الخاصة بالصنع والفحص وضبط الجودة .
 - بطاقة تعريف تصاحب المنتج خلال مراحل التشغيل .
- ويختلف الامر بالنسبة للانتاج المستمر من حيث ان العمليات الصناعية كلها مخصصة لتنفيذ امر انتاج واحد لذلك يكتفى هنا بنسخة واحدة من امر الانتاج تفوض سلطة البدء فى التشغيل فى وقت معين .

٣- متابعة أوامر الانتاج :

تتطوى وظيفة المتابعة على تقييم اداء العمليات الانتاجية من حيث التزامها بمواعيد بدء التشغيل والانتهاى منه حتى أتمام الانتاج وتحديد مدى الانحرافات ان وجدت ومعالجة اسبابها .

العوامل المؤثرة فى وظيفة الرقابة على الانتاج (٦)

١ - تنظيم الانتاج :

أى الطريقة التى ينظم فيها الانتاج والطرق التكنولوجية المستخدمة وموقع المصنع ودرجة التخصص للعمال المباشرين .

٢ - المعلومات ومستوى تدفقها :

وتتمثل فى المعلومات المتعلقة بالاوقات القياسية وكميات المخزون وطلبات المستهلكين والمعلومات المتعلقة بمدى توافر المواد لدى المصدين ومقدار العمل المنجز والطاقات الانتاجية لمحطات العمل .

٣ - المستوى التكنولوجى للعملية الانتاجية :

نظراً لامكانية تنفيذ العملية الانتاجية بأكثر من أسلوب فإنه يفضل وضع مقاييس لطريقة تكنولوجية محددة واحدة لمختلف الاعمال فى محاولة للحصول على أفضل صيغة لكل عملية ويجب ان يؤخذ فى الاعتبار دائماً آثار متطلبات العملية الانتاجية على الرقابة على الانتاج .

٤ - استقرار الاولويات :

ان كان كل جدول زمنى هو أساساً جدول للاولويات ومن ثم فإن كلما كثر التغير فى الاولويات كلما زادت الحاجة الى تغير الجدول الامر الذى يمثله حالة تعجيزية لمراقبة الانتاج .

٥ - الاستفادة من المصنع :

وهنا يفضل دائماً السعى نحو تشغيل جميع المكنات والمعدات المتاحة بشكل اقتصادى وعدم ترك أى ماكينة بدون عمل حيث يسهل تلك مهام الرقابة على الانتاج .

أدوات الرقابة على الإنتاج :

[١] التقارير :

وتستخدم لتزويد الإدارة بالمعلومات المطلوبة لمقارنة الاداء الفعلى مع المعايير الموضوعة فى المجال الانتاجى .

[٢] الموازين التخطيطية :

وهى وسيلة وقائية فعالة ودقيقة للتخطيط المستقبلى معيراً عنها بارقام ملاحظة أنه يختلف عدد الميزانيات التقديرية التى تحتاجها المنظمة باختلاف حجم ونوع النشاط الذى تمارسه وبصفة عامة يجب ان تتمتع هذه الميزانيات بالمرونة الكافية .

[٣] المسار الحرج وتحليل التعادل :

تم معالجة هذين الاسلوبين فى فصول سابقة .

انظمة الرقابة على الانتاج :

[١] نظام الرقابة بالأداء :

وهو يستخدم فى حالة الانتاج للطلب حيث يشار الى كل مجموعة بامر معين ويعطى كل امر رقماً خاصاً به يميز مجموعة المنتجات عن غيرها من المجموعات فى الانتاج ويستخدم هذا الرقم فى كل الاعمال الخاصة بنقذ الامر بدء من المادة الاولى اللازمة وحتى المنتج النهائى حيث يفيد ذلك فى تحقيق الاتى :

أ- يسمح بتنفيذ الشروط الخاصة بكل مجموعة من المنتجات .

ب- يعطى احتياجات الانتاج المتقطع حيث يسمح بدراسة الحسابات لكل مجموعة وتكاليفها .

ج- يضع أساساً لتمييز المواد فى دور التشغيل وتمييز التقارير الخاصة بكل مجموعة .

[٢] نظام الرقابة بالمعدل :

وتتم الرقابة هنا باجراء كشوف عديدة للمواد الاساسية والمساعدة والاجزاء واصنافها على مختلف المراحل التصنيعية وبشكل دورى ومنظم وفق جداول موضوعة مسبقاً وبالتالى تحديد المواصفات الفعلية للانتاج ومعدلات الانتاجية .

[٣] نظام الرقابة بالتحميل :

وتتم الرقابة هنا عن طريق ارسال قوائم تبين الكميات من كل نوع منتجات وأزمة عمل الآلات لكل مجموعة وهذا النوع من الرقابة يحدد تتابع الانتاج على الآلات ومعدلات الانتاج .

[٤] نظام الرقابة بالحصر :

وتتم الرقابة هنا فى كل قسم انتاجى على حدة من ناحية الكمية والنوعية لفرز وحدات الانتاج غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وتتم فى محطة تفشيش خاصة مراقبة وفحص كامل منتجات القسم قبل تسليمها للقسم التالى .

مراقبة الجودة :

مفهوم الجودة :

يقصد بالجودة بصفة "عامة تلك الدرجة التي يشبع بها منتج معين حاجات المستهلك في الوقت الملائم وبالكمية المناسبة وباقل تكاليف ممكنة" هذا ويختلف مفهوم الجودة بحسب طريقة النظر إليها حيث يمكن التميز بين ثلاثة وجهات نظر وذلك على النحو التالي (٧) :

[١] جودة التصميم

وتعنى جودة الخصائص المعينة الملموسة وغير الملموسة في تصميم المنتج وقد تأخذ الجودة المرتفعة في التصميم شكل استخدام مادة خام أفضل وكذلك قد تعنى الاعتماد على طريقة انتاج أفضل لتحقيق دقة أفضل للسلعة .

[٢] جودة الاداء

وهي ترتبط بقدرة السلعة على القيام بالوظيفة المتوقعة منها وهي ما يطلق عليه لفظ المعولية أو الاعتمادية وهي تعنى "قدرة السلعة على الاداء المرضي تحت ظروف التشغيل العادية ولمدة معينة" وتمثل بنسبة مئوية وهذا المفهوم ينطوي على العوامل الاربعة التالية :

(أ) القيمة العددية وهي تشير الى احتمالية عطل المنتج التي لن تظهر خلال فترة زمنية محددة .

(ب) الدالة المزمعة وهي تشير الى أن المنتجات يجري تصميمها لاستخدامات محددة ويتوقع لها ان تؤدي اداء محدداً لهذه التطبيقات.

(ج) عمر المنتج وهو العمر المحدد وفقاً للتصاميم الأساسية أى تحديد الفترة الزمنية التي ينشغل فيها المنتج بكفاية التصميمية .

(د) الظروف البيئية : وتشمل الظروف البيئية المحيطة باستخدام المنتج فالمنتج المصمم للعمل بعيداً عن الرطوبة لا يمكن ان يعمل في الجو الرطب .

العوامل المؤثرة على جودة الاداء :

- أ. التصميم حيث يجب أن يكون بسيطاً - أى أقل عدد من المكونات -
لان ذلك يعطى فرص أعطال أقل فى المنتج .
- ب- التصنيع حيث ان الرقابة الصادقة للنوعية أثناء التصنيع تؤدي الى خفض
نسب العطل ومن ثم ترتفع المعولية .
- ج- النقل من المصنع الى المستهلك حيث ان كثرة عمليات النقل تؤثر سلباً
على المعولية نظراً لزيادة احتمالات تعرض المنتج للتلف والاعطال .
- د- الصيانة فاستمرار الصيانة الوقائية ترفع من معولية المنتج.

نظام المعولية :

يتوقف نظام المعولية على صيغة مكونات المنتج والتي يمكن ان تتم باحدى
الصيغ التالية ^(٨) :

(أ) الصيغة المتسلسلة للمكونات :

وتعنى المعولية هنا معولية كل جزء مفرد من مكونات النظام وتأخذ الشكل
التالى :


$$\text{معولية السلسلة} = (م ج ١) (م ج ٢) (م ج ٣)$$

حيث م ج = معولية الجزء

فمثلاً اذا كان لدينا منتج مكون من ثلاثة اجزاء معولية الجزء الاول ٩٥%
والجزء الثانى ٩٩% والجزء الثالث ٩٧% فان معولية هذه المنتج تكون عبارة
عن حاصل ضرب الاجزاء الثلاثة أى أن المعولية

$$= ٠,٩٥ \times ٠,٩٩ \times ٠,٩٧ = ٠,٩١ \%$$

ويمكن التعبير عن هذه الحالة بالرسم التالى :



هذا ويلاحظ أنه كلما أضيف جزء آخر الى السلسلة السابقة فإن نظام المعولية يتناقص وهذا يشير الى انعدام مرونة المعولية لهذه الصيغة .

(ب) الصيغة المتوازنة للمكونات :


وهنا نجد ان عطل أى جزء لا ينبغي أن يؤثر على باقى اجزاء النظام والتي تعمل بشكل متوازن وتحسب المعولية بالصيغة التالية :

م المتوازي = ١ - (م ج ١) (م ج ٢) فاذا كانت معولية الجزء الاول ٧٥% والجزء الثانى ٨٥% فان

$$\text{معولية المنتج} = ١ - [١ - ٠,٧٥] [١ - ٠,٨٥]$$

$$= ١ - [٠,٢٥] [٠,١٥] = ٠,٩٧\%$$

ويمكن التعبير عن ذلك من خلال الشكل التالى:




وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كلما ازداد عدد المكونات في هذا النظام كلما زادت المعولية بما يعني أن معولية المكونات المرتبة في صيغة توازي أكبر من معولية المكونات الفردية

(ج) الصيغة المختلطة للمكونات :

ويتم ذلك فى معظم المنتجات المعقدة التى تشكل تركيبه توفيقية من صيغ التنظيم المتسلسلة والمتوازنة للمكونات فى المنتج وتأخذ المعولية هنا الصيغة التالية :

$$\text{م التوليفة} = (م ج ١) (م ج ب ١) (م ج ٢)$$

فمثلاً اذا كان لدينا منتج يتكون من عدة اجزاء فى صيغة تنظيمية كمايلى :



فإنه تحسب المعولية كمايلى :

$$\begin{aligned}
 \text{م التوليفة} &= (م ج ١) (م ج ب ١,٢) (م ج ٢) \\
 [Ao] &= [(م ج ١)^{-1} (م ج ب ١,٢)^{-1}] \\
 [0,90] &= [(0,90-1) (0,85-1)] [0,90] \\
 &= 0,90 \times 0,05 \times 0,15 \times 0,90 =
 \end{aligned}$$

[٣] جودة المنتج 'جودة المطابقة'

ونعنى بها مدى التلائم بين التصميم والقدرات التكنولوجية المتاحة فى العملية الانتاجية لدى المنظمة فالمتطابق الجيد بين قدرات العملية الانتاجية ومجموعة المواصفات الموضوعه للمنتج قد يؤدى الى جودة مطابقة ممتازة على الرغم من ان المواصفات الموضوعه للمنتج قد تكون اصلاً فى مستوى متوسط .

مفهوم مراقبة الجودة :

يقصد بالمراقبة على الجودة "مجموعة العمليات الخاصة بالتفتيش على الانتاج فى جميع مراحلہ وتسجيل هذه البيانات ثم العمل على تحليلها بقصد معرفة الانحرافات عن المواصفات الموضوعه سلفاً" وبالتالي العمل على استبعاد الوحدات المعينة والتفكير فى اسبابها من أجل معالجتها .

المزايا التى يحققها نظام مراقبة الجودة (٩)


- ١- خفض تكلفة الانتاج نتيجة لخفض نسبة التالف او المعيب من المنتجات.
- ٢- رفع القوة المعنوية للعاملين لانه بسبب نظام مراقبة الجودة يتولد شعور بالحماس والفخر لدى العاملين فى المنظمة لاطمئنانهم على مستوى العمل الذى يقومون به .
- ٣- يساعد نظام مراقبة الجودة فى خلق الثقة لدى المشترين وفى ايجاد السمعة الطيبة لمنتجات المنظمة .
- ٤- يساعد نظام مراقبة الجودة على تطبيق حوافز جودة الانتاج وبذلك يسهم فى تحسين الجودة عن طريق جهود العاملين أنفسهم.
- ٥- تعتبر خرائط الجودة مصدراً هاماً للبيانات والمعلومات التى يستخدمها قسم تخطيط وضبط الانتاج فى اعداد خطة الانتاج .

الرقابة الاحصائية للجودة

(أ) خرائط مراقبة الجودة :

منذ البداية نجب أن نوضح ان الوحدات التي تنتجها الآلة او العامل من النادر ان تكون متشابهة تماماً وذلك لاسباب عدة منها الاختلاف بين الآلات او بين العمال او فى المواد الخام أو الاختلافات فى المدى الزمنى وهذه الاختلافات او ما نسميه تجاوزاً الانحرافات بين الوحدات المنتجة قد يرجع الى عنصر الصدفة وذلك ما دامت تلك الانحرافات فى حدود ثلاث درجات معيارية "حيث معامل الثقة ٩٩,٧ % " وطالما ترجع الانحرافات الى الصدفة فإنه يمكن التنبؤ بها والاستعداد لمواجهتها غير أن الامر ليس بهذه البساطة نظراً لان هناك انحرافات أخرى لا ترجع الى عنصر الصدفة وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها والاستعداد لمواجهتها ومواجهة تلك المشكلة هو الاساس الذى تبنى عليه خرائط مراقبة الجودة أى ان هذه الخرائط تم تصميمها لمواجهة الانحرافات التى لا ترجع الى عنصر الصدفة حيث تمكننا هذه الخرائط من الحصول على صورة مستمرة للنتائج وقت حدوثها خلال فترة زمنية محددة ولكن قبل الاستمرار فى الحديث عن هذه الخرائط نوضح أولاً ماهية خرائط مراقبة الجودة "يقصد بخرائط مراقبة الجودة" رسوم بيانية يمثل المحور الافقى أرقام العينات المراد فحص جودتها بينما يمثل المحور الرأسى العوامل المراد قياسها وتضم كل خارطة ثلاث خطوط أفقية متوازية : الخط الوسط ويسمى بالخط المركزى (C.L) ويمثل الوسط الحسابى او القيمة المتوقعة أما الخطان الآخران فهما خط الحد الأدنى (L.C.L) والحد الأعلى (U.C.L) ان هذين الحدين يحددان مساحة الجودة للمادة المفحوصة حيث تبقى مقبولة ما بقى التغير ضمن هذه المساحة ويتم تحديد هذه الخطوط الثلاثة بواسطة معادلات رياضية حسب نوع الخارطة اما الحدان الاعلى والادنى فغالباً ما يتم تحديدهما على أساس فترة الثقة " (١٠) وفيما يلى نموذجاً توضيحياً لهذا الخرائط .

خارطة مراقبة الجودة



فوائد خرائط مراقبة الجودة :

يرى شوارت وهو أول من صمم خرائط مراقبة الجودة-ان هذه الخرائط تساعد على^(١١):

١- تحديد مستوى الجودة بالنسبة للعملية الصناعية والتي يجب ان تعمل المنظمة الى الوصول اليها .

٢- وسيلة لمحاولة الوصول الى هدف المنظمة من حيث الجودة .

٣- وسيلة للحكم على مدى قرب الوصول الى ذلك الهدف .

أما عن أهم فوائد تلك الخرائط فتتمثل فيما يلي^(١٢) :

١- تحديد المعلومات الأساسية عن التباين الطبيعي بالعملية الانتاجية فى

حالتها العادية ودراسة العلاقة بينه وبين أهداف الانتاج .

٢- مراقبة سير العملية الانتاجية واكتشاف أى انحرافات ومعالجة تلك

الانحرافات فى الوقت المناسب .

٣- استخلاص النتائج عن أفضل طرق الانتاج لو أنسب ماكينة لتحميل عمل عليها.

٤- استخلاص النتائج عن إمكانية تقليل عمليات التفتيش بالنقطة فى جودة الانتاج.

٥- تلعب هذه الخرائط دوراً هاماً كحافز معنوى للعاملين وكاساس لتقسيم

الاداء ومنح الحوافز كما تعتبر اداة هامة للإدارة لتقييم موقف الانتاج .

أنواع خرائط مراقبة الجودة

[أ] خرائط تستخدم فى الرقابة على العمليات الانتاجية التى يمكن قياس خصائصها كمياً وتتمثل فى :

• خرائط المتوسطات :

وتستخدم هذه الخرائط لضبط متوسط قيم الوحدات التى أى انها تستخدم فى حالة ما اذا كانت المواصفات التى يراد قياسها على هيئة وحدات محددة مثل الابعاد والوزن والحجم والوقت ... الخ .

تلك السمات التى يمكن قياسها بشكل مستمر وهنا تؤخذ عينة من الانتاج على فترات مختلفة أثناء التشغيل ثم تقاس وحدات العينة وتسجل القراءات فى جدول ملاحظات ويحسب المتوسط الحسابى لوحدات العينة وتعتمد هذه الخرائط بصفة عامة على نظرية التوزيع الطبيعى ويتم المعالجة الاحصائية هنا وفقاً للعلاقات التالية :

$$\frac{\text{مجموع مفردات العينة}}{\text{عدد العينات}} = (N) \text{ المتوسط الحسابى}$$

$$\frac{\text{مجموع المتوسطات}}{\text{عدد العينات}} = (NN) \text{ متوسط المتوسطات}$$

الحد الاعلى = متوسط المتوسطات + أ × متوسط المدى

الحد الادنى = متوسط المتوسطات - أ × متوسط المدى

حيث (أ) تمثل ثابت يستخرج من الجدول المرفق والذي يعتمد على عدد الوحدات فى كل عينة.


جدول غرانت

عوامل احتساب حدود خارطة الرقابة

حجم العينة	خريطة المدى		خريطة المتوسطات
	قيمة (ج) الحد الأدنى	قيمة (ب) الحد الأعلى	قيمة (أ) عامل الوسط الحسابي
٢	٠	٣,٢٦٨	١,٨٨٠
٣	٠	٢,٥٧٤	١,٠٢٣
٤	٠	٢,٢٨٢	٠,٧٢٩
٥	٠	٢,١١٤	٠,٥٧٧
٦	٠	٢,٠٠٤	٠,٤٨٣
٧	٠,٠٦٧	١,٩٢٤	٠,٤١٩
٨	٠,١٣٦	١,٨٦٤	٠,٣٧٣
٩	٠,١٨٤	١,٨١٦	٠,٣٣٧
١٠	٠,٢٢٣	١,٧٧٧	٠,٣٠٨
١٢	٠,٢٨٤	١,٧١٦	٠,٢٦٦
١٤	٠,٣٢٩	١,٦٧١	٠,٢٣٥
١٦	٠,٣٦٤	١,٦٣٦	٠,٢١٢
١٨	٠,٣٩٢	١,٦٠٨	٠,١٩٤
٢٠	٠,٤١٤	١,٥٨٦	٠,١٨٠
٢٥	٠,٤٥٩	١,٥٤١	٠,١٣٥

وتأخذ هذه الخريطة الشكل التالي

خريطة المتوسطات (*)



حد الرقابة الادنى [س' + ٢ أ × ر']

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ رقم العينة

• خريطة المدى :

وتستخدم هذه الخريطة لضبط مدى القيم التي تنتجها العمليات الانتاجية ويمثل المدى فى كل عينة بالفرق بين أكبر وأصغر قيمة لمفردات العينة الواحدة وتتم المعالجة الاحصائية هنا وفقاً للعلاقات التالية :

$$(د') \text{ متوسط المدى} = \frac{\text{مجموع المدى}}{\text{عدد العينات}}$$

$$\text{الحد الاعلى للمدى} = \text{ب} \times \text{متوسط المدى}$$

$$\text{الحد الادنى} = \text{ج} \times \text{متوسط المدى}$$

حيث (ب ، جـ) ثوابت يتم استخراجها من جدول احتساب الحدود السابق ايضاحه .

• خريطة المفردات المنتجة :

حيث تتم المعالجة الاحصائية هنا من خلال العلاقة التالية :

$$\text{الحد الاعلى لمجموعة المفردات} =$$

$$= \text{متوسط المتوسطات} + (\text{متوسط المدى} \times \text{هـ})$$

$$\text{الحد الادنى لمجموعة المفردات} =$$

$$= \text{متوسط المتوسطات} - (\text{متوسط المدى} \times \text{هـ})$$

حيث (هـ) قيمة ثابتة تستخرج من جدول حدود خارطة الرقابة .

تدريب (١٢) :

مصنع لانتاج المياه الغازية كان مراقب الجودة يراقب عمليه التصنيع وكانت
أقطار زجاجات المياه مقاسة بوحدات ٠,٠٠٠١ بوصة إلى ٠,٤ وحدود
المواصفات = ٠,٠٠٠١٣ + ٠,٤٠٣٧ بوصة والقياسات التى أجراها على ٢٠
عينة كل عينة ٥ وحدات كما فى الجدول التالى :

رقم العينة	القياسات لكل وحدة من عينة ٥ وحدات كل ساعة				
١	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢
٢	٣١	٣١	٣٤	٣٢	٣٠
٣	٣٠	٣٠	٣٢	٣٠	٣٢
٤	٣٢	٣٣	٣٣	٣٢	٣٥
٥	٣٢	٣٤	٣٧	٣٧	٣٥
٦	٣٢	٣٢	٣١	٣٣	٣٣
٧	٣٣	٣٣	٣٦	٣٢	٣١
٨	٣٣	٣٣	٣٦	٣٥	٣٦
٩	٤٣	٣٦	٣٥	٢٤	٣١
١٠	٣٦	٣٥	٣٦	٤١	٤١
١١	٣٤	٣٨	٣٥	٣٤	٣٨
١٢	٣٦	٣٨	٣٩	٣٩	٤٠
١٣	٣٦	٤٠	٣٥	٢٦	٣٣
١٤	٣٦	٣٥	٣٧	٣٤	٣٣
١٥	٣٠	٣٧	٣٣	٣٤	٣٥
١٦	٢٨	٣١	٣٣	٣٣	٣٣
١٧	٣٣	٣٠	٣٤	٣٣	٣٥
١٨	٢٧	٢٨	٢٠	٢٧	٣٢
١٩	٣٥	٣٦	٢٠	٢٧	٣٠
٢٠	٣٣	٣٥	٣٥	٣٩	٣٦

المطلوب :

رسم خرائط المتوسط والمدى وتمثيل القراءات والقياسات التى قام بها
الملاحظات على هذه الخرائط .

الحل :

(١) إيجاد الوسط الحسابي والمدى :

$$\text{الوسط الحسابي للعينه الاولى} = \frac{٣٢ + ٣٣ + ٣٤ + ٣٥ + ٣٦}{٥} = ٣٤$$

$$\text{المدى للعينه الاولى} = ٣٦ - ٣٢ = ٤$$

$$\text{الوسط الحسابي للعينه الثانيه} = \frac{٣٠ + ٣٢ + ٣٤ + ٣١ + ٣١}{٥} = ٣١,٦$$

$$\text{المدى} = ٣٤ - ٣٠ = ٤$$

وهكذا بالنسبة للعينات ٢٠ كما يوضح بالجدول التالي :

رقم العينه	القياسات لكل وحدة من عينه ٥ وحدات كل ساعة						(س)	(ر)
١	٣٦	٣٥	٣٤	٣٣	٣٢	٣٤,٠	٤	٤
٢	٣١	٣١	٣٤	٣٢	٣٠	٣١,٦	٤	٤
٣	٣٠	٣٠	٣٢	٣٠	٣٢	٣٠,٨	٢	٢
٤	٣٢	٣٣	٣٣	٣٢	٣٥	٣٣,٠	٣	٣
٥	٣٢	٣٤	٣٧	٣٧	٣٥	٣٥,٠	٥	٥
٦	٣٢	٣٢	٣١	٣٣	٣٣	٣٢,٢	٢	٢
٧	٣٣	٣٣	٣٦	٣٢	٣١	٣٣,٠	٥	٥
٨	٢٣	٣٣	٣٦	٣٥	٣٦	٣٢,٦	١٣	١٣
٩	٤٣	٣٦	٣٥	٢٤	٣١	٣٣,٨	١٩	١٩
١٠	٣٦	٣٥	٣٦	٤١	٤١	٣٧,٨	٤	٤
١١	٣٤	٣٨	٣٥	٣٤	٣٨	٣٥,٨	٤	٤
١٢	٣٦	٣٨	٣٩	٣٩	٤٠	٣٨,٤	٦	٦
١٣	٣٦	٤٠	٣٥	٢٦	٣٣	٣٤,٠	١٤	١٤
١٤	٣٦	٣٥	٣٧	٣٤	٣٣	٣٥,٠	٤	٤
١٥	٣٠	٣٧	٣٣	٣٤	٣٥	٣٣,٨	٧	٧
١٦	٢٨	٣١	٣٣	٣٣	٣٣	٣١,٦	٥	٥
١٧	٣٣	٣٠	٣٤	٣٣	٣٥	٣٣,٠	٥	٥
١٨	٢٧	٢٨	٢٠	٢٧	٣٢	٣٣,٢	٣	٣
١٩	٣٥	٣٦	٢٠	٢٧	٣٠	٣١,٨	٩	٩
٢٠	٣٣	٣٥	٣٥	٣٩	٣٦	٣٥,٦	٦	٦
						٦٧١,٠	١٢٤	

$$\text{متوسط المتوسطات} = \frac{\text{مجموع متوسطات العينات}}{\text{العينات}} = \frac{671}{20} = 33,54$$

$$ر' = \frac{\text{مجموع المدى}}{\text{عدد العينات}} = \frac{124}{20} = 6,2$$

وعند ذلك يمكن إيجاد الحد الأعلى والادنى للمتوسط والمدى .

خريطة المتوسط :

$$\text{الحد الأعلى} = \text{متوسط المتوسطات} + أ \times \text{متوسط المدى}$$

$$أ = \text{من جدول الثوابت} = 0,577 \text{ عندما تساوى العينة } 5 \text{ وحدات}$$

$$\text{الحد الأعلى} = 33,54 + 6,2 \times 0,577 = 37,117$$

$$\text{الحد الأدنى} = \text{متوسط المتوسطات} - أ \times \text{متوسط المدى}$$

$$= 33,54 - 6,2 \times 0,577 = 29,963$$

خريطة المدى :


$$\text{الحد الأعلى} = ب \times \text{متوسط المدى}$$

$$\text{الحد الأعلى للمدى} = 2,089 \times 6,2 = 12,95$$


$$\text{الحد الأدنى} = ج \times \text{متوسط المدى}$$

$$\text{الحد الأدنى للمدى} = \text{صفر} \times 6,2 = \text{صفر}$$

خريطة المتوسط



تلاحظ في خريطة المتوسط ان العينات ١٠ ، ١٢ تقع خارج حدود الرقابة



تلاحظ في خريطة المدى أن العينات رقم ٨ ، ٩ ، ١٣ تقع خارج حدود الضبط وهذا يعنى ان الانتاج خارج حدود الضبط الاحصائى نتيجة لحدوث أسباب يمكن اكتشافها وازالتها .

ويرجع عدم الضبط في خريطة المتوسط الى عدم دقة الماكينات اما عدم الضبط في خريطة المدى يرجع إلى عدم اهتمام العامل بالعملية الانتاجية واهماله للماكينة أثناء التشغيل - وإذا تم ضبط الماكينة قبل التشغيل وتبنيه العامل سوف يعود الانتاج إلى حالة الضبط في خريطة المتوسط والمدى .

تدريب شامل :

تم أخذ خمس عينات من أحد منتجات شركة البيبسى كولا كل منها تتكون من أربع وحدات ويوضح الجدول التالى اوزان الوحدات المختلفة لهذه العينات وذلك علماً بان الوزن المحدد فى تصميم العبوة يصل الى ١٠ كيلو جرام فالمطلوب

تحديد ما اذا كانت المراحل الانتاجية تحتاج الى تعديل من عدمه .

مفردات العينة (٥)	مفردات العينة (٤)	مفردات العينة (٣)	مفردات العينة (٢)	مفردات العينة (١)
٩,٨	٩,٩	٩,٧	١٠,٣	١٠,٢
١٠,٢	١٠,٣	٩,٩	٩,٨	٩,٩
١٠,٣	١٠,١	٩,٩	٩,٩	٩,٨
٩,٧	١٠,٥	١٠,١	١٠,٤	١٠,١
٤٠	٤٠,٨	٣٩,٦	٤٠,٤	٤٠

الحل :

[١] يتم أولاً حساب المتوسطات لكل من العينات الخمس :

$$\begin{aligned}
 \text{س N للعينة (١)} &= ١٠ = ٤ \div ٤٠ \\
 \text{س N للعينة (٢)} &= ١٠,١ = ٤ \div ٤٠,٤ \\
 \text{س N للعينة (٣)} &= ٩,٩ = ٤ \div ٣٩,٦ \\
 \text{س N للعينة (٤)} &= ١٠,٢ = ٤ \div ٤٠,٨ \\
 \text{س N للعينة (٥)} &= ١٠ = ٤ \div ٤٠
 \end{aligned}$$

[٢] يتم حساب المدى لكل من العينات الخمس:

$$\begin{aligned}
 \text{(د) للعينة الاولى} &= ٠,٤ = ٩,٨ - ١٠,٢ \\
 \text{(د) للعينة الثانية} &= ٠,٦ = ٩,٨ - ١٠,٤ \\
 \text{(د) للعينة الثالثة} &= ٠,٤ = ٩,٧ - ١٠,١ \\
 \text{(د) للعينة الرابعة} &= ٠,٦ = ٩,٩ - ١٠,٥ \\
 \text{(د) للعينة الخامسة} &= ٠,٦ = ٩,٧ - ١٠,٣
 \end{aligned}$$

[٣] نحسب المتوسط العام (س NN) والمدى العام (د N) وذلك كما يلي:

$$\text{س NN} = \frac{١٠ + ١٠,٢ + ٩,٩ + ١٠,١ + ١٠}{٥} = ١٠,٠٤$$

$$\text{د N} = \frac{٠,٦ + ٠,٦ + ٠,٤ + ٠,٦ + ٠,٤}{٥} = ٠,٥٢$$

.. خريطة المتوسطات :

$$\text{الحد الاقصى} = 10,04 + (0,52 \times 0,73) = 10,42$$

$$\text{الحد الادنى} = 10,04 - (0,52 \times 0,73) = 9,66$$

خريطة المدى :

$$\text{الحد الاقصى} = 2,28 \times 0,52 = 1,19$$

$$\text{الحد الادنى} = \text{صفر} \times 0,52 = \text{صفر}$$

وبالنظر الى الارقام السابقة وبعد رسم الخرائط يتضح لنا أن أقل متوسط للعينة ٩,٩ وأكبر متوسط ١٠,٢ وحيث ان الوزن المطلوب هو (١٠) كيلوجرام. :. العينات تقع فى الحدود المقبولة وكذلك الحال بالنسبة للمدى والذى تتراوح قيمة مابين (صفر ، ٠,٦) وبالتالي يمكن القول بان العملية الانتاجية تسير فى طريقها المرسوم ولا تحتاج الى تعديل .

[ب] خرائط تستخدم فى الرقابة على العمليات الانتاجية التى لا يمكن قياسها

كمياً .. وهنا يلاحظ ان هناك بعض الصفات الخاصة بالمنتوج لا يمكن قياسها كمياً بل يعبر عنها وصفاً وهنا نقيس الجودة عن طريق مقارنتها مع السمات المحددة لخصائص الجودة ومن ثم يقوم أسلوب الفحص هنا على أساس قبول المنتج او رفضه دون الخوض فى تفاصيل الفحص ومن أمثلة هذه الخرائط مايلى :

• خريطة نسب المعيب :

عندما يكون قياس قيمة الوحدة المنتجة صعباً فإن خرائط الرقابة السابقة لا يمكن استعمالها وفى هذه الحالة يمكن دراسة الانحرافات بين نسبة الردىء فى كل العينات المختلفة التى تؤخذ فى فترات زمنية مختلفة او من دفعات مختلفة ويتم الاستعانة هنا بتوزيع ذو الحدين وذلك طبقاً للخطوات التالية :

$$١- \text{أحصل على متوسط نسبة الردىء} = \frac{\text{مجموع الوحدات الرديئة}}{\text{المجموع الكلى للوحدات}}$$

وترمز لها بالرمز ك'

$$٢- \text{الانحراف المعيارى فى هذا النوع من التوزيع} = \sqrt{\frac{\text{ك}' (١ - \text{ك}')}{\text{ن}}}$$

وحيث ن تمثل متوسط حجم العينة الذى يساوى
الوسط = ك'

$$٣- \text{الحد الاعلى} = \text{ك}' + ٣ \sqrt{\frac{\text{ك}' (١ - \text{ك}')}{\text{ن}}}$$

$$٤- \text{الحد الادنى} = \text{ك}' - ٣ \sqrt{\frac{\text{ك}' (١ - \text{ك}')}{\text{ن}}}$$

تدريب

إذا أخذت العينات الموضحة بالجدول التالي :

رقم العينة	حجم العينة	عدد الرديء	نسبة الرديء في العينة
١	١٠٠	٣	٠,٠٣٠
٢	٩٠	١	٠,٠١١
٣	١١٠	٥	٠,٠٤٥
٤	١١٠	٤	٠,٠٣٦
٥	١٠٠	٢	٠,٠٢٠
٦	١٠٠	٧	٠,٠٧٠
٧	٩٠	٤	٠,٠٤٤
٨	١٠٠	٥	٠,٠٥٠
٩	١١٠	٨	٠,٠٧٣
١٠	١٠٠	٤	٠,٠٤٠
١١	٩٠	٥	٠,٠٥٦
١٢	١٠٠	٣	٠,٠٣٠
١٣	١٠٠	٥	٠,٠٥٠
١٤	١٠٠	١	٠,٠١٠
١٥	٩٠	٤	٠,٠٤٤
١٦	١٠٠	٤	٠,٠٤٠
١٧	١٠٠	٨	٠,٠٨٠
١٨	١١٠	٥	٠,٠٤٥
١٩	١٠٠	٣	٠,٠٣٠
٢٠	١٠٠	٤	٠,٠٤٠
المجموع	٢٠٠٠	٨٥	

المطلوب :

أرسم خريطة نسب العيوب

الحل:

$$\text{متوسط نسبة الرديء (ك)} = \frac{٨٥}{٢٠٠٠} = ٠,٠٤٢٥$$

$$\text{متوسط حجم العينة} = \frac{٢٠٠٠}{٢٠ \text{ عينة}} = ١٠٠$$

$$\text{الانحراف المعياري} = \sqrt{\frac{\text{ك} - (١ - \text{ك})}{\text{ن}}} = \sqrt{\frac{٠,٠٤٢٥ - (١ - ٠,٠٤٢٥)}{١٠٠}}$$

$$= ٠,٠٢$$

$$\sqrt{(0,02 \times 3) + 0,0425} = \sqrt{\frac{\sum (K_i - \bar{K})^2}{n}} \quad \text{الحد الاعلى الاعلى} = \bar{K} + 3 = 0,1025$$

$$0,1025 = 0,06 + 0,0425 =$$


$$\sqrt{(0,02 \times 3) - 0,0425} = \sqrt{\frac{\sum (K_i - \bar{K})^2}{n}} \quad \text{الحد الادنى} = \bar{K} - 3 = 0,0175$$

$$= 0,06 - 0,0425 = 0,0175 \quad \text{صفر} \quad \text{(وذلك لانه لا يمكن تصور الحد الادنى سالباً)}$$

معنى ذلك أن نطلق الانحرافات بين صفر ، ١٠,٢٥ %

ويمكن الان رسم هذه الخريطة كما بالشكل التالى:

$$\text{الحد الاعلى} = 0,1025$$



• خرائط عدد العيوب فى الوحدة الواحدة

هذه الخرائط تسجل عدد العيوب فى الوحدة الواحدة وهنا تكون العينة المختارة وحدة واحدة يوجد بها عدد من العيوب احتمال وجودها صغير ومن ثم فإن هذه الخرائط ينطبق عليها توازيع بواسون وتتم المعالجة الاحصائية من خلال المعادلة الآتية :

$$ع = \sqrt{\text{الوسط الحسابى}} = \text{" الانحراف المعيارى "}$$

$$\text{الحد الاعلى} = \text{الوسط الحسابى} + ٣ \sqrt{ع}$$

$$\text{الحد الأدنى} = \text{الوسط الحسابى} - ٣ \sqrt{ع}$$

• خارطة عدد العيوب

يتم استخدام هذا النوع من الخرائط فى عملية فحص الجودة وذلك فى حالة تساوى حجم العينات واستخدام هذا النوع من الخرائط يقلل من التكاليف الخاصة بالفحص وذلك لان عملية الحساب تتم لعينة واحدة والمعالجة الاحصائية هنا تتم من الخطوات التالية :

١- حساب متوسط عدد العيوب .

٢- تحديد الانحراف المعياري للوحدات المعيبة = $\sqrt{\text{متوسط عدد العيوب}}$.

٣- الحد الاقصى = متوسط عدد العيوب + ٣ $\sqrt{\text{متوسط عدد العيوب}}$.

الحد الادنى = متوسط عدد العيوب - ٣ $\sqrt{\text{متوسط عدد العيوب}}$.

تدريب :

فى ضوء البيانات التالية وعلماً بأن عدد مفردات كل عينة ٥٠ مفردة أرسم خريطة عدد العيوب .

رقم العينة	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)	(٩)	(١٠)
عدد الوحدات المعينة	٤	٦	١	٩	٣	٤	٣	٣	١٢	٥
نسبة المعيب	٠,٠٤	٠,٠٦	٠,٠١	٠,٠٩	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٠٣	٠,٠٣	٠,١٢	٠,٠٥

الحل :

$$\text{اجمالى عدد العيوب} = ٥ + ١٢ + ٣ + ٣ + ٤ + ٣ + ٩ + ١ + ٦ + ٤ = ٥٠$$

$$\therefore \text{متوسط عدد العيوب} = \frac{٥٠}{١٠} = ٥$$

$$\therefore \text{الانحراف المعياري} = \sqrt{٥} = ٢,٢$$


$$\therefore \text{الحد الاقصى} = ٣ + ٢,٢ = ٥$$

$$= ٢,٢ \times ٣ + ٢,٢ = ٦,٦ + ٢,٢ = ٨,٨$$

$$\therefore \text{الحد الأدنى} = ٣ - ٢,٢ = ٥$$

$$= ٢,٢ \times ٣ - ٢,٢ = ٦,٦ - ٢,٢ = \text{صفر}$$

حيث يلاحظ أنه إذا كان الحد الأدنى سالبا فإن يعوض عنه بالقيمة الصفرية .



تدريب :

إذا قام أحد مراقبي الجودة بحساب عدد العيوب الموجودة بمجموعة من الواح من الصلب فكانت كمايلي :

رقم اللوح	عدد العيوب	رقم اللوح	عدد العيوب
١	٧	١٦	١٥
٢	٦	١٧	٦
٣	٦	١٨	٤
٤	٧	١٩	١٣
٥	٤	٢٠	—
٦	٧	٢١	٨
٧	٨	٢٢	١٥
٨	١٢	٢٣	٦
٩	٩	٢٤	٦
١٠	٩	٢٥	١٠
١١	٨		
١٢	٥		
١٣	٥		
١٤	٩		
١٥	٨		
		المجموع	٢٠٠

فالمطلوب :

رسم خريطة عدد العيوب

الحل :


$$\bar{c} = \frac{\text{مجموع العيوب}}{\text{عدد الوحدات المختبرة}} = \frac{200}{25} = 8 \text{ عيباً}$$

الحد الاعلى :

$$UCL = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 8 + 3\sqrt{8} = 10,5$$

الحد الادنى :

$$LCL = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 8 - 3\sqrt{8} = \text{صفر}$$



(ب) الفحص باستخدام العينات

طريقة الفحص هذه تختلف عن طريقة خرائط المراقبة فى أن خرائط المراقبة يتم تطبيقها على المنتج أثناء تصنيعه أما الفحص هنا فإنه يتم على المنتج بعد انتهاء العملية الصناعية مما لا يمكن معه أحداث أى تغير فى مستوى جودة هذه الوحدات لأنها انتجت فعلاً ونحن نقصد بالفحص تقييم درجة ملائمة المخرجات للخصائص المحددة والتي تتمثل فى:

- ١- التكنولوجيا "من حيث القوة والصلابة".
- ٢- النفسية "من حيث الطعم ، الشكل ، الجمالية".
- ٣- الزمن "من حيث المعولية والديمومة".
- ٤- التعاقدية "من حيث شروط الضمان".
- ٥- الاخلاقية "من حيث درجة المصادقية والامانة لدى البائع".


هذا ويتحدد التفتيش لو لفحص حسب طبيعة لمنتجات وخصائص محددة بالتصاميم ومستوى الانتاجية وتكلفة لعمل ونوع الآلات المستخدمة فى عمليات التفتيش وفحص. أما متى وأين يتم التفتيش فإنه يلاحظ ان التفتيش الخاص بالمواد الأولية يكون وقت الاستلام والتسلم أى عند ورودها إلى المصنع^(١٤) أما المنتج التام فإن الفحص يتم بعد انتهاء العملية الانتاجية .

الهدف من الفحص :

١- يهدف التفتيش بصفة عامة إلى المحافظة على سمعة المنظمة حيث تتوقف سمعة المنظمة على جودة منتجاتها وتتوقف هذه الجودة أساساً على جودة مستلزمات الانتاج والتي هى منبثقة من جودة المواد الخام الداخلة فى العملية الانتاجية .

٢- يهدف التفتيش الدقيق عادة إلى خفض التكلفة حيث يتم توضيح هذا المعنى من خلال الشكل التالى :

العلاقة بين التكلفة والتفتيش (١٥)



ومن الشكل يمكن ملاحظة أننا نواجه حالتين أساسيتين :

الحالة الاولى :


أنه يمكن تخصيص مبلغ ثابت لعمليات الفحص والتفتيش وهنا نجد ان نصيب الوحدة من تكاليف الفحص سوف تنخفض بزيادة حجم الكميات الخاضعة للفحص .

الحالة الثانية :

في حالة عدم تخصيص مبلغ ثابت للتفتيش او عدم القيام أصلاً بالتفتيش فإن ذلك سوف يؤدي زيادة تكاليف تصليح المنتجات المعيبة وتكاليف استبدال جزء أو مجموعة من المنتج إضافة إلى فقدان سمعة المنظمة نتيجة الفشل في إنتاج المنتجات بالمواصفات المحددة لها.

٣- يهدف التفتيش الدقيق إلى زيادة حصة المنظمة بالسوق حيث ان التفتيش الدقيق سيؤدي إلى ضمان الانتاج بحسب المواصفات المحددة له مما يزيد من قناعة المستهلك بالمنتج كما انه سيقبل من تكاليف الاصلاح والصيانة ويزيد من درجة المعولية والرسم التالى يسهم فى إيضاح هذا المعنى .

العلاقة بين الجودة وحصة السوق



- ٤- يهدف التفتيش الدقيق إلى حماية المنظمة من المسؤولية القانونية التي قد تنتج عن الأضرار المادية أو البشرية في حالة ما إذا كانت المنتجات تالفة أو غير مطابقة للمواصفات .
- ٥- يهدف التفتيش الدقيق إلى ضمان سلامة الجودة بما يشجع في النهاية على زيادة إمكانيات تصدير المنتج وتبادله بين مختلف بلدان العالم .

أنواع الفحص (١٦)

ينقسم العمل التفتيشي إلى عدة أنواع منها :

١- أنواع الفحص حسب الخاصية :

أ- التفتيش الخاص بالمرفوضات وهو ينصب على المواصفات الغير معبر عنها بشكل كمى ويحتاج هذا النوع من التفتيش إلى أجهزة قليلة التكلفة مقارنةً بالنوع الثانى والخاص بالمتغيرات .

ب- التفتيش الخاص بالمتغيرات وهذا النوع من التفتيش ينصب على الخصائص الكمية للمنتوج كالوزن والابعاد الهندسية او درجة التحميل لدرجات الحرارة .

٢- أنواع الفحص حسب الكمية :

(أ) التفتيش الشامل "الفرز"

وهو ينصب على المواد الخام والمنتجات تامة الصنع والنصف مصنوعة وذلك فى الحالات التالية :

- ١- عندما يتطلب الامر درجة عالية من الدقة .
- ٢- إذا كان أثر المواد الموردة كبير على مستوى جودة المنتج النهائى .
- ٣- إذا كانت المواد الموردة لها تأثير كبير على سلامة وحياة العاملين .
- ٤- إذا كان هناك عدم فهم دقيق للمواصفات من قبل المورد .
- ٥- إذا كانت عملية الفحص بسيطة غير معقدة .
- ٦- إذا كانت تكلفة فحص الوحدة قليلة ولا تكاد تؤثر على التكلفة الاجمالية .

(ب) الفحص الجزئى بالعينات :

وهذا النوع من التفتيش يعتمد على عمليات السحب العشوائى للعينات من الموجودات الخاصة للفحص فإذا كانت نتائج الفحص للعينات مطابقة للمواصفات يتم قبول الكميات الواردة أما إذا كانت غير مطابقة فإنه يتم رفض الكمية بالكامل.

ويتم الاعتماد عن هذا الاسلوب فى الحالات التالية :

١- الاختيار الجيد لمصادر التوريد ولا سيما فى حالات التعامل المسبق مع

تلك المصادر والتأكد المسبق من مطابقة الاصناف الموردة للمواصفات.

٢- وجود نوع من الثقة والتفاهم بين المنظمة والمورد يؤدي إلى التزام

الاخير بمستوى الجودة المتفق عليه احتراماً للصلات مع المنظمة .

٣- سلامة إجراءات الاستلام يؤدي غالباً الى الكشف المبكر عن مدى

مطابقة المنتج للمواصفات .

وهذا النوع من الفحص يتطلب توافر الشروط التالية :

١- الحاجة غير الملحة لاكتشاف جميع الوحدات غير المطابقة للمواصفات.

٢- أن تكون الصفة موضع البحث قابلة للتعريف بسهولة .

٣- مراعاة تجانس الطلبات التى سوف يتم اختيار العينة منها أى أن تكون

الطلبات من نفس مستوى الجودة .

٤- أن تعامل كل طلبية على حدة .

أما المزايا التى تحققها هذه الطريقة تتمثل فيما يلى :

١- الاختصار فى الوقت والجهد والتكاليف .

٢- إمكانية توسيع مجال البحث .

٣- السرعة فى جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها وتحليلها والوصول إلى

الاستنتاجات السليمة .


نماذج الفحص بالعينات

وهنا نواجه بثلاثة نماذج أساسية هي:

١- العينة الفردية :

وفقاً لهذه الطريقة يتم أخذ عينة واحدة من الطلبات الواردة حيث يتم سحب هذه العينة بطريقة عشوائية ثم يجرى العمل على فرز جميع مفردات تلك العينة وفقاً للمواصفات المحددة سلفاً ومن ثم تكون نتيجة الفرز معرفة عدد الوحدات المقبولة وعدد الوحدات الغير مقبولة حيث تتم مقارنة تلك الاعداد ثم نقارن هذه النتيجة بالمستوى المحدد للجودة سلفاً والذي يقرر نسبة الوحدات الغير مقبولة (المرفوضة) التي يمكن قبولها في العينة فإذا كانت نتيجة المقارنة تجاوز عدد الوحدات المرفوضة العدد المقرر في مستوى الجودة ترفض الطلبية بأكملها والعكس صحيح والشكل التالي قد يسهم في إيضاح ما سبق ذكره .

نموذج الفحص بالعينة الفردية



- ص = حجم العينة .
- م = عدد الوحدات المعيبة المسموح بها .
- م = عدد الوحدات المعيبة في العينة المسحوبة .

وعادة ما يتم الاستعانة هنا بما يعرف بجداول أخذ العينات الفردية والتي توضح كلاً من حجم العينة المقابل لحجم الانتاج ومستوى القبول للجودة فاذا افترضنا ان لدينا دفعة من المنتجات حجمها ١٠٠٠ قطعة مطلوب اختيار مدى مطابقتها للمواصفات فاننا نبحث في خانة حجم الانتاج عن المجموعة التي تشمل ١٠٠٠ وحدة فنجدها في العمود الخامس من الجدول ثم نستخرج حجم العينة المناظر لحجم الانتاج فنجد انه ١١٥ نقطة والان اذا افترضنا أنه وجدت أربع قطع معينة من الـ ١١٥ قطعة فاننا نبحث في العمود الخامس عن العدد (٤) من رقم القبول وعند هذه النقطة تتحرك أفقياً الى اليمين حتى نصل الى خانة المستوى المقبول للجودة فنجد ٢% وهذا يعنى انه اذا وجدت ٤ قطع معينة في العينة التي حجمها ١١٥ قطعة يكون حجم الانتاج ١٠٠٠ قطعة محتويماً على قطع معينة بنسبة ٢% وفيما يلي نموذجاً لهذه الجداول .

جدول أخذ العينات الفردية (٥)

اجملى الانتاج	صفر	-٧٥	-٢٠٠	-٥٠٠	-٨٠٠	-١٣٠٠	-٣٢٠٠	-٨٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٧٤-	١٩٩	٤٩٩	٧٩٩	١٢٩٩	٣١٩٩	٧٩٩٩	١٩٩٩٩٩	-	١٠٩٩٩٩
حجم العينة	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	١١٥	١٥٠	٢٢٥	٣٠٠	٤٥٠
مستوى القبول للجودة	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول	رقم القبول
٠,١٠%	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	٢
٠,٢٥%	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	٢	٣	٤
٠,٥٠%	صفر	صفر	صفر	١	٢	٣	٤	٥	٦
١,٠%	صفر	صفر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢,٠%	صفر	صفر	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
٣,٠%	صفر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
٤,٠%	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
٥,٠%	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠

هذا ويلاحظ أنه احياناً ما يتم تحديد قيمة (م) [أقصى عدد ممكن قبله من الوحدات المعيبة قبل رفض الكمية المنتجة] ، (ص) حجم العينة وذلك بتداخل

أربعة عوامل رئيسة تعكس أهداف كل من منتج السلعة ومستهلكها وتتمثل تلك العناصر فيما يلي :

- احتمال رفض المنتج وهو جيد ويرمز له بالرمز x الفا ويعرف بمخاطرة المنتج .
- احتمال قبول المنتج وهو رديء ويرمز له بالرمز B بيتا ويعرف بمخاطرة المستهلك .
- تقليل العينات غير مقبولة المستوى "مستوى التحمل من وجهة نظر المنتج" ويرمز له بالرمز AQL .
- تقليل احتمال عدم صلاحية العينات "مستوى التحمل من وجهة نظر المستهلك" ويرمز له بالرمز LTPD .

والان لتحديد قيمة (م ، ص) نقوم باتتباع الخطوات التالية :

- (١) حساب معدل التحمل الى القبول وذلك بقسمة معدل التحمل من جانب المستهلك على معدل القبول من جانب المنتج ثم الحصول على القيمة المقابلة لهذه القيمة من جدول اجراءات الفحص باستخدام العينات المرفق مقتطفات منه على الوجه التالي :

م	مستوى التحمل	
	مستوى القبول	حجم العينة \times مستوى القبول
صفر	٤٤,٩٨٠	٠,٠٥٢
١	١٠,٩٤٦	٠,٣٥٥
٢	٦,٥٠٩	٠,٨١٨
٣	٤,٨٩٠	١,٣٦٦
٤	٤,٠٥٧	١,٩٧٠
٥	٣,٥٤٩	٢,٦١٣
٦	٣,٢٠٦	٣,٢٨٦
٧	٢,٩٥٧	٣,٩٨١
٨	٢,٧٦٨	٤,٦٩٥
٩	٢,٦١٨	٥,٤٢٦

(٢) تتحدد قيمة (م) أى أقصى عدد ممكن قبوله من الوحدات المعيبة من العمود الاول
 (٣) تحدد حجم العينة من العمود الثالث وحيث أن هذا العمود يمثل حجم العينة
 × مستوى القبول فان حجم العينة يمكن تحديده بقسمة الرقم الموضح بهذا
 العمود على مستوى القبول .

تدريب :

أحدى الشركات الصناعية قد حددت سياساتها الانتاجية على أن وجود ٢%
 من الوحدات المعيبة يعد أمراً مقبولاً وتقدر نسبة مخاطرة المصنع ٥% كما
 تؤكد الشركة على ان أى كمية تشتري من هذه السلعة يجب ان لا تحتوى على
 أكثر من ٨% وحدات معيبة وترغب الشركة ايضا فى التأكد من ان تلقى
 الكميات المعيبة لن يحدث فى أكثر من ١٠% من الحالات فما حجم العينة
 ومستوى القبول الواجب استخدامه فى حكم على جودة الانتاج من هذه السلعة .

الحل :

$$\begin{array}{rcl} \times & = & 5\% \\ B & = & 10\% \\ -LTPD & = & 8\% \\ AQL & = & 2\% \end{array}$$

$$١ - \text{حساب معدل التحمل/مستوى القبول} = \frac{8\%}{2\%} = 4$$

- ٢ - البحث عن الرقم (٤) فى العمود رقم (٢) من جدول اجراءات
 الفحص فلا نجد هذا الرقم ولكن أقرب رقم له هو الرقم ٤,٠٥٧
 ٣ - تحديد قيمة (م) المقابلة للرقم ٤,٠٥٧ فنجد أنها فى العمود الاول
 وتساوى (٤) وحدات .

٤- نلجأ الان الى العمود الثالث فى هذا الجدول حيث نبحث افقياً عن القيمة المقابلة للرقم (٤) فنجد أنها ١,٩٧٠ .

٥- نحصل الان على حجم العينة عن طريق قيمة ١,٩٧٠ على مستوى القبول ٢% .


$$\therefore \text{حجم العينة} = \frac{1,97}{0.02} = 98,5 = 99 \text{ وحدة}$$

والان تمثل خطة الفحص فى اختيار عينة عشوائية مقدارها ٩٩ وحدة تم فحص مفرداتها فاذا تبين ان بها أكثر من أربع وحدات معينة ترفض الكمية المنتجة بالكامل أما اذا كان عدد الوحدات المعينة أقل من أو يساوى (٤) تقبل الكمية المنتجة بالكامل

٢- العينة المزدوجة :

وفقاً لهذه الطريقة يتم أخذ عينة فردية بطريقة عشوائية من كامل الطلبية ثم يتم أخذ عينة صغيرة من تلك العينة الفردية وتخضع جميع مفردات تلك العينة الصغيرة للفحص الشامل فإذا ما اثبت الفحص أن عدد الوحدات المرفوضة (م) أقل من الحد الأدنى المسموح به (م١) تقبل الطلبية بالكامل أما إذا أثبت الفحص ان عدد الوحدات المرفوضة أكبر من الحد الأقصى (م٢) المسموح به فإن العينة ترفض بالكامل أما إذا كانت نتيجة الفحص ان عدد الوحدات المرفوضة محصورة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المسموح به فإنه يعاد سحب عينة أخرى من ذات العينة ولكن يشترط أن يكون حجمها أكبر من حجم العينة الاولى ثم تجمع نتائج العينتين ويصدر القرار على أساس مجموع الاختبارين والرسم التالى قد يسهم فى إيضاح ما سبق ذكره :

العينة المزدوجة



حيث :

عدد الوحدات المعيبة في العينة .	=	م
العينة الاولى	=	س _١
العينة الثانية	=	س _٢
الحد الأدنى المسموح به للوحدات المعيبة	=	م _١
الحد الأقصى المسموح به للوحدات المعيبة	=	م _٢

وفيما يلي نموذجاً لجدول اختيار العينة المزدوجة حيث تمثل

ج = العدد المقبول من الوحدات المعيبة من العينة الاولى

ك = العدد المقبول من الوحدات المعيبة من العينة الثانية

كما تجدر الإشارة الى ان هذا الجدول مبني على مستوى جودة مقبول ٢% .

جدول اختيار العينات الثانية (*)

نقطة الرقابة	١٠%	٧%	٥%	٣%	٢%	١%	١/٢%	١/٤%
مستوى الجودة المعتدل	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك
مقدار الكمية	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك	س ج ك
٢٠٠٠-١٠٠٠	٥١٢٠	٥١٣٠	٣٠٢٥	٣٠٤٥	٢٠٥٥	٢٠١١٠	١٠١٥٠	١٠٣٠٠
٥٠٠٠-٢٠٠٠	١٠٢٤٠	١٠٢٥٥	٥١٤٥	٥١٧٠	٣٠٧٠	٣٠١٣٥	٢٠٢٠٠	٢٠٤٢٥
١٠٠٠٠-٥٠٠٠	١٥٣٥٥	١٥٣٧٥	١٠٢٧٥	١٠٢١٢٥	٥١١١٠	٥١٢٢٠	٣٠٢٦٥	٣٠٥٢٥
٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠	٢٠٤٧٠	٢٠٤١٠٠	١٥٣١١٠	١٥٣١٨٠	١٠٢١٩٠	١٠٢٥٨٠	٥١٤٤٠	٥١٨٧٥
٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠	٢٥٥٨٥	٢٥٥١٢٠	٢٠٤١٤٠	٢٠٤٢٤٠	١٥٣٢٧٠	١٥٣٥٤٠	١٠٢٧٥٠	١٠١٥٠٠
١٠٠٠٠٠-٥٠٠٠٠	٣٠٦١٠٥	٣٠٦١٤٥	٢٥٥١٧٥	٢٥٥٢٩٠	٢٠٤٣٥٠	٢٠٤٧٠٠	١٥٣١١٠٠	٣٢٢٢٠٠
٢٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠	٣٥٧١٢٠	٣٥٧١٧٠	٣٠٦٢٠٥	٣٠٦٣٥٠	٢٥٥٤٣٠	٢٥٥٨٦٥	٢٠٤١٤٠٠	٢٠٤٢٨٠٠
٥٠٠٠٠٠٠-٢٠٠٠٠٠٠	٤٥٩١٥٥	٤٥٩٢٢٠	٤٠٧٢٧٠	٤٠٨٤٥٠	٣٥٧٦٠٠	٣٥٧١٢٠٠	٣٠٦٢٤٠٠	٣٠٦٤١٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠-٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠١٧٠	١٠٢٤٠	٤٥٩٣٠٠	٤٥٩٥١٠	٤٠٨٦٧٥	٤٠٨١٣٥٠	٣٥٧٢٥٥٠	٣٥٧٤٨٠٠
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠


٣- العينة المتعددة "العينات المتعاقبة" :

وفقاً لهذه الطريقة يتم سحب عينات متعاقبة من العينة الفردية تجرى

عليها عمليات اختبار وتجمع النتائج ويتم بناء عليها اتخاذ القرار المناسب

والشكل التالي يسهم في إيضاح ما سبق .

العينة المتعددة



حيث :

س^١، س^٢، س^٣ عدد الوحدات من العينة الاولى والثانية والثالثة

س^١، س^٢، س^٣ الحدود الدنيا المسموح بها للوحدات المعيبة

س^١، س^٢، س^٣ الحدود العليا المسموح بها للوحدات المعيبة

وفيما يلي نموذجاً للجدول المستخدم في هذه الحالة

جدول أخذ العينات المزدوجة - بالنسبة لمستوى قبول للجودة قيمته ٢% (*)

اجمالى الانتاج	-٥٠	-١٠١	-٢٠١	-٥٠١	-١٠٠١	-٥٠٠١	اكثر من ١٠٠٠٠
أخذ العينة الاولى بحجم	٢٠	٢٥	٤٠٠	٦٠	١٢٥	٢٠٠	٣٠٠
إذا كانت عدد القطع المعيبة فى العينة الاولى تساوى أو أقل من أقبل الانتاج	صفر	صفر	١	٢	٣	٦	٨
إذا كانت القطع المعيبة فى العينة الاولى تزيد عن أرفض الانتاج	٢	٣	٥	٦	١٠	١٦	٢٠
إذا كانت القطع فى العينة الاولى تساوى خذ عينة ثانية	١	١ أو ٢	٤ : ٣	٥ : ٣	٩ : ٤	١٥ : ٧	١٩ : ٩
حجم العينة الثانية	٢٠	٣٠	٨٠	١١٠	١٨٥	٣٠٠	٤٠٠
إذا كان مجموع القطع المعيبة فى العينتين الاولى والثانية أقل من أقبل الانتاج	٢	٣	٥	٦	١٠	١٦	٢٠
إذا كان مجموع القطع المعيبة فى العينتين الاولى والثانية تساوى أو تزيد عن أرفض الانتاج	٢	٣	٥	٦	١٠	١٦	٢٠

هذا ويتطلب اعداد خطة اعادة الفحص هنا ايضاً توافر معلومات عن مخاطر

المنتج ومعدل القبول ومخاطر المستهلك ومعدل التحمل ويتوافر تلك المعلومات

يتم استخدام المعادلات التالية :

س^١ = ص ن + هـ الحد الاقصى للوحدات المعيبة

س^٢ = ص ن - هـ الحد الادنى للوحدات المعيبة

حيث :

ن = حجم العينة

$$\text{ص} = \text{لو} \left(\frac{1 - \text{معدل القبول}}{1 - \text{معدل التحمل}} \right)$$

$$\text{هـ} 1 = \text{لو} \left(\frac{1 - \text{مخاطر المنتج}}{1 - \text{مخاطر}} \right)$$

$$\text{هـ} 2 = \text{لو} \left(\frac{1 - \text{مخاطر المستهلك}}{\text{المستهلك}} \right)$$

ولتسهيل تلك العمليات الحسابية يتم الاستعانة بالجدول التالي :

خصائص العينات المتتالية على أساس مخاطر المنتج = ٥% ومخاطر المستهلك = ١٠% (عينة مختارة لخليط من معدلات القبول ومعدلات التحمل) .

معدل القبول	معدل التحمل	هـ 2	هـ 1	ص
٠,٠٠٥	٠,١٠	٤,١٤	٣,٢٢	٠,٠٠٧
	٠,٠٢	١,٠٦	١,٦١	٠,٠١١
	٠,٠٣	١,٥٩	١,٢٤	٠,٠١٤
	٠,٠٤	١,٣٧	١,٠٦	٠,٠١٧
	٠,٠٥	١,٢٣	٠,٩٦	٠,٢٠
	٠,٠٦	١,١٤	٠,٨٩	٠,٠٢٢
	٠,٠٧	١,٠٧	٠,٨٣	٠,٠٢٥
٠,٠١٠	٠,٠٣	٢,٥٨	٢,٠١	٠,٠١٨
	٠,٠٤	٢,٠٤	١,٥٦	٠,٠٢٢
	٠,٠٥	١,٧٥	١,٣٦	٠,٠٢٥
	٠,٠٦	١,٥٧	١,٢٢	٠,٠٢٨
	٠,٠٧	١,٤٤	١,١٢	٠,٠٣١
٠,٠١٥	٠,٠٨	١,٣٤	١,٠٥	٠,٠٣٤
	٠,٠٣	٤,٠٨	٣,١٨	٠,٠٢٢
	٠,٠٤	٢,٨٧	٢,٢٤	٠,٠٢٦
	٠,٠٥	٢,٣٣	١,٨٢	٠,٠٢٩
	٠,٠٦	٢,٠٢	١,٥٧	٠,٠٣٣
	٠,٠٧	١,٨١	١,٤١	٠,٠٣٦

تدريب (١) :

نفترض أن أحد المنتجين يرغب في تحقيق احتمال قدرة ٩٥% في قبول إنتاج جيد تصل نسبة المعيب فيه ١% أو أقل .. ولا يرغب المستهلك في قبول إنتاج تصل نسبة المعيب فيه الى ٦% في أكثر من ١٠% من الحالات.. والمطلوب وضع خطة فحص مناسبة باستخدام أسلوب العينات المتتالية وتحديد الحدود الدنيا والقصى لقبول ورفض الكميات المنتجة من هذا الصنف والحجم المناسب لكل عينة .

الحل :

من الجدول المرفق نحصل الآن على قيمة هـ ١ ، هـ ٢ ، ص وذلك بالنسبة لمعدل القبول ١% عند معدل التحمل ٦% فنجد ان :

$$هـ ١ = ١,٢٢ \quad هـ ٢ = ١,٥٧$$

$$ص = ٠,٢٨$$

ولرسم الخطوط المستقيمة التي تمثل الحدود الدنيا والقصى لكل عينة نفترض أن :

$$ن = صفر , \quad ن = ١٠٠$$

ثم نقوم بالتعويض في المعادلتين :

$$س ١ = ص ن + هـ ١$$

$$س ٢ = ص ن + هـ ٢$$

وذلك على النحو التالي :

عندما يكون حجم العينة صفر

$$س ١ = ص ن + هـ ١ = صفر + ١,٥٧ = ١,٥٧$$


$$س ٢ = ص ن + هـ ٢ = ١,٢٢ - ١ = ٠,٢٢$$

عندما يكون حجم العينة ١٠٠ وحدة

$$س ١ = ١,٥٧ + (١٠٠ \times ٠,٢٨) = ٤,٣٧$$

$$س ٢ = ٠,٢٢ - (١٠٠ \times ٠,٢٨) = ١,٥٨$$

وفى ضوء ذلك يمكن ايضاح خطة الفحص والحدود الدنيا والقصوى للعينات ما بين صفر و ١٠٠ وحدة كالاتى :



ومن الشكل يتضح ان اول قرار بالقبول أو الرفض يتحدد عند حجم العينة (٤٥) وبالتعويض فى المعادلات السابقة نجد ان :

$$س١ = ص ن + هـ ٢$$

$$= ١,٥٧ + (٤٥ \times ٠,٠٢٨)$$

$$= ١,٢٦ + ١,٥٧ = ٢,٨٣ = ثلاث وحدات تقريباً .$$

$$س٢ = ص ن - هـ ١$$

$$= ١,٢٢ - (٤٥ \times ٠,٠٢٨)$$

$$= ١,٢٦ - ١,٢٢ = ٠,٠٤ = صفر تقريباً .$$

ومما سبق يمكن القول بأن إذا كان عدد الوحدات المعينة (صفر) يتم قبول الانتاج وإذا كان عدد الوحدات المعينة أكبر من (٣) نرفض الانتاج أما إذا كان عدد الوحدات المعينة بين (صفر، ٣) يتم سحب عينة ثانية وهكذا حتى يتم اتخاذ قرار بقبول أو رفض الانتاج .

والان

يلاحظ أن المفاضلة بين الفحص الشامل والفحص الجزئي إنما يتوقف على مجموعة من الاعتبارات من أهمها :

- ١- المفاضلة بين تكلفة كل من البديلين .
 - ٢- مدى اهتمام الادارة بأهمية ضبط الجودة لمنتجاتها .
 - ٣- حدة ودرجة التنافس في سوق المنظمة .
 - ٤- الثمن الذي تباع به السلعة في السوق .
 - ٥- الآثار السيئة الناجمة عن عدم اكتشاف الاخطاء والمتمثلة في:
(أ) زيادة مرادودات المبيعات .
(ب) فقدان ثقة العملاء .
(ج) تعطيل بعض العمليات الانتاجية .
- هذا ويلاحظ أنه على الرغم من أن الفحص الشامل هو أمر مرغوب فيه إلا أنه قد يصبح مستحيلاً في الحالات التالية ^(١) :
- ١- بعض الاختيارات تحتاج إلى تحطيم السلعة حتى نحصل على النتيجة مثل الاسلحة الحربية .
 - ٢- قد تكون تكلفة التفتيش عالية جداً وخاصة تلك الاجراءات التي قد تحتاج إلى تفكيك الاجهزة .
 - ٣- قد ينطوى التفتيش على مخاطر غير مضمونة النتائج مثل اختبارات الضغط.

٤- قد تتغير مواصفات بعض المواد أثناء عملية التفتيش ولا سيما تلك المواد التي تحتاج إجراءات تفتيشها إلى مدة قصيرة ولا ينتج عن ذلك فسادها .
إن استمرار عملية التفتيش للمواد النمطية قد يؤدي إلى إصابة المحلل بالملل والارهاق بما يؤثر في النهاية عن مستوى دقة التفتيش .

الحواشي

- (١) د. محمد أديوى الحسين ، تخطيط الإنتاج ومراقبة ، مرجع سبق ذكره ص ١١٩ .
- (٢) د. عبد الهادى قريطم وآخرون ، التطور الصناعى وإدارة الانتاج ، مرجع سبق ذكره ص ٤٣٥ .
- (٣) (١ ، ٢) د. محمد اديوى الحسين ، المرجع السابق ١١٩ - ١٢٠
- (٤) د. كاسر نصر المنصور ، إدارة الانتاج والعمليات ، مرجع سبق ذكره ص ٣٢٦ .
- (٥) د. عبد الهادى قريطم وآخرون ، التطور الصناعى وإدارة الانتاج ، مرجع سبق ذكره ص ٤٣٥ وما بعدها .
- (٦) د. حسين عبد الله النعيمى ، إدارة الانتاج والعمليات ، مدخل كمى ، مرجع سبق ذكره ص ٦٤٤ .
- (٧) د. محمد توفيق ماضى ، إدارة الانتاج والعمليات ، مرجع سبق ذكره ص ٣٧٣ .
- (٨) د. كاسر نصر المنصور ، إدارة الانتاج والعمليات ، مرجع سبق ذكره ص ٣٦٢ .
- (٩) د. ابراهيم هميمى ، إدارة الانتاج والعمليات ، مرجع سبق ذكره ص ٢٢٢ .
- (١٠) د. محمد أديوى الحسين ، تخطيط ومراقبة الانتاج ، مرجع سبق ذكره ص ٢٢٦ .
- (١١) د. أحمد سرور محمد ، بحوث العمليات فى الادارة ، مكتبة عين شمس ١٩٧٨ ص ٣١٦

(١٢) د. عطيات محمد حسن عميش ، جودة الانتاج ، غير مبين الناشر او
سنة النشر ص ٧٤

(*) يلاحظ ان وقوع جميع الاوساط داخل الحدين الاعلى والادنى معناه أن
الانحرافات بين الاوساط ناتجة عن الصدفة البحتة أما وقوع بعض النقاط
خارج الحدين المذكورين فمعناه ان هناك سبباً لذلك يجب البحث عنه
وعلاجه علماً بان هناك احتمال ٠,٣% ان تقع أى قيمة خارج هذين الحدين.

(١٣) هذا التدريب مقتبس من المرجع السابق ص ٨١ .

(14) Heigez J. and B. Production and Operations Mangement
condon 98. p280

(١٥) الشكل مقتبس من د. كاسر منصور وآخرون - المدخل الحديثة فى

ادارة المواد - مركز أحمد ياسين الفنى - عمان ٢٠٠١ ص ١٢٣

(١٦) د. خضير كاظم وآخرون ، إدارة الانتاج والعمليات ، مرجع سبق
ذكره ، ص ٣٠٧ .

(*) د. عبد المنعم محمد حمودة ، تخطيط ومراقبة الانتاج ، مرجع سبق
ذكره ، ص ٣٠٥ .

(*) د. عبد المنعم محمد حمودة ، تخطيط ومراقبة الانتاج ، مرجع سبق
ذكره ، ص ٣١٧ .

(*) المرجع السابق ص ٣١٨

(١٧) عفيف شريف عبد الله وآخرون ، ادارة العمليات الانتاجية، دار الفكر،
عمان ١٩٩٠ ، ص ١٦٠ .

(١٨) د. كاسر منصور ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣٤٦ .